



● Passage piétons conforme (direction de la marche !)	=> 169
● Passage piétons non-conforme « à discuter » (avant empiètement du passage à la sortie de l'emplacement de stationnement en biais)	=> 17
● Passage piétons non-conforme (avant passage dans le sens de la marche sans les 5m de distance par rapport au stationnement)	=> 12
● Passage piétons avec arrêt bus non-conforme (avant passage dans le sens de la marche sans les 5m de distance)	=> 8
● Passage piétons avec bande de stationnement en encroche	=> 159
● Passage piétons protégé par feux de signalisation	=> 81
● Passage piétons sur terrain privé	=> 11
TOTAL:	=> 457

DIRECTION MOBILITE
Service Circulation
11, rue Auguste Dreyer L-1024 Luxembourg | Tel: 02 619 2111 | Email: circ@dm.lu

Audit passages piétons 2021
VdL vs ZUG

plan de situation

Devisé	Copié	Plan no. 211102 - 1
La chef de service	L'ingénieur-déclarateur	Date: novembre 2021
		Mois: 16.11.2021